

| Drehmoment Umrechnung | | | | | | | |
|------------------------------|----|-----------|-----|-----------|-----|---------------|------|
| In Lbs | | Nm | | Nm | | In Lbs | |
| | 10 | | 1,1 | | 1,0 | | 8,9 |
| | 15 | | 1,7 | | 1,5 | | 13,3 |
| | 20 | | 2,3 | | 2,0 | | 17,7 |
| | 25 | | 2,8 | | 2,5 | | 22,1 |
| | 30 | | 3,4 | | 3,0 | | 26,6 |
| | 35 | | 4,0 | | 3,5 | | 31,0 |
| | 40 | | 4,5 | | 4,0 | | 35,4 |
| | 45 | | 5,1 | | 4,5 | | 39,8 |
| | 50 | | 5,6 | | 5,0 | | 44,3 |
| | 55 | | 6,2 | | 5,5 | | 48,7 |
| | 60 | | 6,8 | | 6,0 | | 53,1 |